ИНСТРУКЦИЯ
по приготовлению и применению фиксажа «Рентген-2ТФ»
на 5 литров рабочего раствора.

Предназначен для обработки радиографических технических пленок типа РТ-1, РТ-К, РТ-11, РТ-12, РТ-14, РТ-15, РТ-СШ, Industrex типа АХ, МХ, АА 400 фирмы Kodak; Structrix типа D-7 Agfa; Fomadux R5, R7, RX-1 фирмы Foma; РТ-1В фирмы Свема и др.
Для приготовления рабочего раствора рекомендуется питьевую воду.
Набор фиксажа состоит из 3-х пакетов с химикатами: большого, среднего и малого.
Приготовление рабочего раствора
В 3,5 литрах воды, нагретой до 40-45^{0}С, при перемешивании растворить содержание большого пакета, затем – среднего, потом – малого. После полного растворения всех химикатов объем раствора довести холодной водой до 5 литров.
Раствор профильтровать и можно использовать сразу после приготовления. Приготовленный раствор должен быть бесцветным и прозрачным. Допускается желтоватый оттенок.
В данном объеме фиксажа можно обработать не менее 6 м^2 рентгентехнических пленок.
Неиспользованный раствор фиксажа должен храниться в темном помещении в плотно закрытой и заполненной доверху емкости, не более 1-го месяца при температуре не выше 25^{0}С.
Набор сухих химикатов, рентгенпленку и готовые рабочие растворы хранить раздельно, вне зоны действия рентгенаппарата.

Рекомендуемый режим обработки:

Фиксирование	при температуре	18-20^{0}С	4-6 мин
Промывание в проточной воде	« - »	15-20^{0}С	15-20 мин
Ополаскивание в проточной воде	« - »	15-20^{0}С	1-2 с

ИНСТРУКЦИЯ
по приготовлению и применению
фиксажа «Рентген-2ТФ» на 10 л

Предназначен для обработки радиографических технических пленок отечественного и зарубежного производства.
Для приготовления рабочего раствора рекомендуется использовать питьевую воду.
Набор фиксажа состоит из 4-х пакетов с химикатами: 2-х больших, среднего и малого.
Приготовление рабочего раствора
В 7л воды, нагретой до 40-45^{0}С, при перемешивании растворить содержание 2-х больших пакетов, затем – среднего, потом – малого. После полного растворения всех химикатов объем раствора довести холодной водой до 10 л.
Раствор профильтровать и можно использовать сразу после приготовления. Приготовленный раствор должен быть бесцветным и прозрачным. Допускается желтоватый оттенок.
В данном объеме фиксажа можно обработать не менее 13м^2 рентгентехнических пленок.
Неиспользованный раствор фиксажа должен храниться в темном помещении в плотно закрытой и заполненной доверху емкости, не более 2-х месяцев при температуре не выше 25^{0}С.
Набор сухих химикатов, рентгенпленку и готовые рабочие растворы хранить раздельно, вне зоны действия рентгенаппарата.

Рекомендуемый режим обработки:

Фиксирование	при температуре	18-22^{0}С	4-6 мин
Промывание в проточной воде	« - »	15-20^{0}С	15-20 мин
Ополаскивание в проточной воде	« - »	15-20^{0}С	1-2 с

Требования безопасности

Работы по приготовлению растворов и обработке фотоматериалов рекомендуется проводить в резиновых перчатках и резиновом фартуке.
При случайном попадании химикатов или их растворов на лицо, в глаза или рот, необходимо глаза и лицо промыть водой, глаза смазать любой соответствующей мазью от раздражения, а рот прополоскать обильным количеством воды.
После работы с химикатами и растворами необходимо руки вымыть с мылом.
Отработанные растворы рекомендуется сдавать в пункт приема вторичных драгметаллов.