



testo 608 - H1/H2

Bedienungsanleitung Руководство пользователя



CE Messgerät konform zu EN 61 326-1:1997
Measuring instrument conforms with EN 61 326-1:1997

Instructions

- Вставьте батарею, прибор готов к работе
- Емкость аккумуляторной батареи контролируется
- При появлении символа (севшая батарея), прибор может еще работать:
 - testo 608 - H1 приближ. 14 days
 - testo 608 - H2 приближ. 8 days (flashing alarm)
- Настройки не сбиваются при замене батарейки.


Технические данные: testo 608-H1/H2

Измеряемые параметры	Относительная влажность / Температура (°C; °F) / Точка росы
Сенсоры	Сенсор OV, NTC
Диапазон измерений testo-608-H1	10...95%ОВ/0...+50°C/-20...+50°F Стр.
Диапазон измерений testo-608-H21	2...98%ОВ/-10...+70°C/-40...+70°F Стр.
Точность измерений testo-608-H1	±3%ОВ/±0,5°C
Точность измерений testo-608-H2	±3%ОВ/±0,5°C
Разрешение	0,1%ОВ/0,1°C
Дисплей	ЖК-Двухстрочный
Цикл измер.	18 сек.
Рабочая температура testo-608-H1	0...+50°C
Рабочая температура testo-608-H2	-10...+70°C
Температура хранения	-40...+70°C
Питание	Батарейка 9В(«крона»)
Ресурс батарейки	Около 1 года
Корпус	Пластик ABS
Размеры	111x90x40мм
Вес	168 гр.
Гарантия	2 года

Примечания для testo 608 - H2

- вы можете установить сигнал тревоги (отображается) который будет срабатывать при превышении граничных значений. Сигнал тревоги можно установить для параметров относительной влажности, точки росы или температуры. Граничные значения сигнала тревоги могут быть установлены только для одного параметра. Сигнал тревоги для параметра относительной влажности установлен на заводе изготовителя.

Установка единиц измерения температуры (°C, °F)




Примечание


Дополнительно для testo 608 - H2
Нажмите кнопку "SET" 3 раза для возврата в меню измерений

Настройки сигнала тревоги (только testo 608 - H2)

Включение/Выключение сигнала тревоги



Выбор измеряемого параметра для сигнала тревоги (% , °C , °F , °Стр)




Примечание

Предельные значения сигнала тревоги могут быть установлены только для одного измеряемого параметра

Отображение предельных значений сигнала тревоги (условие: активирована функция)




Установка пределов сигнала тревоги (условие: активирована функция)




Превышение предельных значений сигнала тревоги

Примечание
Если включены граничные значения сигнала тревоги (отображается) , при превышении граничных значений, на дисплее отобразится:
- значение ниже нижнего предела
- значение выше верхнего предела
мигает светодиод.

Меню измерений



Светодиод будет мигать пока сигнал не будет подтвержден кнопкой SET.
Примечание
Превышенное значение сохраняется и высвечивается как МИН/МАКС в меню MODE. Возможно будет необходимо сбросить значения МИН/МАКС.



Примечание
Дополнительно для testo 608 - H2
Нажмите дважды кнопку "MODE", для того что бы вернуться в меню измерений.